

## LEZIONE 08 - MULTILAYER

### Multilayer



Con lo stampaggio rotazionale è possibile differenziare l'aspetto del manufatto stampato, suddividendo il suo spessore in diversi strati differenziati per colore o prestazioni. Generalmente la tecnica che permette lo stampaggio di due o tre strati sovrapposti avviene immettendo la materia prima nello stampo in due o più fasi.

Il carico del materiale può avvenire manualmente o tramite Drop Box, che collegato alla macchina può controllare l'immissione del materiale in un determinato momento del ciclo.

